



双秤台称重传感器接线盒10B401使用说明

XK3208-C3传感器接口



双秤台传感器分布图



注:

- 1、多股导线镀锡（或压线鼻子）；
- 2、仪表端子线套线号管；
- 3、14芯线缆的屏蔽线接至仪表端子E-上；
- 4、传感器线缆不要剪断；
- 5、电缆先穿入穿线夹后再剥开，剥开处用绝缘胶带包扎。

						双秤台称重传感器接线盒使用说明			山西万立科技有限公司
									计重收费系统
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例	JZ-II.2015.01.006
设计			标准化						
审核									
工艺			批准			共 11 张	第 6 张		